


<p>кабинета 19 обучающихся (2,5 кв.м. на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.14);</p> <p>- в кабинет №208 - 50,4 кв.м. Производственная мощность данного кабинета 20 обучающихся (2,5 кв.м, на одного обучающегося СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 3.4.14); В данном кабинете занимается 8Г списочный состав которого 29 детей и т.д., что является нарушением п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п. 3.4.14. <i>Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.</i>)</p>			
<p>- в 1 корпусе по ул. Энергетиков, 51 имеются дефекты покрытия откосов оконных проемов (туалеты 1, 2 этаж), в гардероба (кабинет №108); дефект покрытия туалетной кабинки (туалет 1 этаж); потолочного покрытия (раздевальная мальчиков в спортивном зале);</p> <p>- во 2 корпусе (ул. Просвещения, 50) имеются дефекты покрытия потолка (трещины туалет 3 этаж, кабинет №203; следы течи туалет 2 этаж, коридор); дефекты покрытия стен (трещины возле кабинета №205); гардеробные. Выявленные нарушения противоречат требованиям п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.5.3. <i>Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и</i></p>	<p>31.08.2022 года</p>	<p>Выполнено Выполнен ремонт откосов оконных проемов и произведена замена подоконных досок, ремонтно-восстановительные работы потолка раздевалки в спортивном зале, окрашивание кабинок в туалетах.</p> <p>Выполнен частичный ремонт потолка(туалет 3 этаж, кабинет № 203, туалет 2 этаж) Выполнена замена карт подвесного потолка в коридорах 2-го,1-го этажей.</p> <p>Выполнен частичный ремонт стены в коридоре 2-го этаж рядом с каб №</p>	<p>Директор Н. Д. Ялчибаева заместитель директора по АХР Шабалина Н. А</p>

	<i>дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими)</i>			
	Отсутствуют раковины в учебных кабинетах №212, №210, №103, №104, №207, что является нарушением п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (п.3.4.13. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты).	До 01.09.2022 года	Выполнение возможно в период капитального ремонта системы водоснабжения здания. Изменение проекта водоснабжения здания. Направлено письмо в МКУ ДЭАЗиИС» от 07.06.2022 № СЕНЛ-на выполнение локально сметного расчета по установке раковин	Директор Н. Д. Ялчибаева заместитель директора по АХР Шабалина Н. А

Заместитель директора по АХР



Н. А. Шабалина