

Отчет о выполнении нарушений по предписанию № 110 от 28.05.2024 г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра

Территориальный отдел в городе Сургуте и Сургутском районе

№ п/п	Выявленные нарушения	Отметка о выполнении	Мероприятия по устранению нарушений	Приложение
<b>Здание ул. Энергетиков, 51</b>				
1	<p>На хозяйственной зоне не оборудована площадка для накопления отходов, что не соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». <i>П.2.2.3. На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки.</i></p>	в процессе выполнения	Ведется монтаж площадки для накопления отходов в соответствии с муниципальным контрактом № МК-29-24 от 13.06.2024 года.	Приложение № 1, приложение №2 фото 1-2
2	<p>На момент проведения обследования, в кабинетах №408 физики и кабинете №401 химии, демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю, что не соответствует п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». <i>3.4.8. Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные</i></p>	выполнено	Установлены защитные бортики на демонстрационных столах в кабинетах № 401 и №408	Приложение № 2 фото № 3-8

	<i>бортики по наружному краю стола.</i>			
3	На момент проведения обследования выявлены нарушения отделки в №402 кабинете (отсутствие плинтусов, щели), что не соответствует п.2.5.2. СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.5.2. <i>Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</i>	выполнено	Выполнен частичный ремонт плинтусов в кабинете № 402	Приложение № 2 фото № 9-11
	<b>Здание ул. Просвещения, 50</b>			
1	На хозяйственной зоне не оборудована площадка для накопления отходов, что не соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 2.2.3. <i>На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки</i>	в процессе выполнения	Ведется монтаж площадки для накопления отходов в соответствии с муниципальным контрактом № МК-29-24 от 13.06.2024 года.	Приложение № 1
23	На момент проведения обследования выявлены нарушения отделки в №310 кабинете (отсутствие плинтусов, щели), кабинете №101 (трещины на стене), кабинете №302 (нарушение целостности линолеума), санузел девочки 1 этаж (следы протекания), что не соответствует п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». П. 2.5.3. <i>Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из</i>	выполнен	Выполнен частичный ремонт откосов в кабинете № 101  Выполнен частичный ремонт линолеума в каб № 302  Выполнен частичный ремонт потолка в сан узле девочек 1 этаж  Выполнен частичный ремонт плинтусов в каб № 310	Приложение № 2 фото № 12-13  Приложение № 2 фото № 14-15  Приложение № 2 фото № 16-17  Приложение № 2 фото № 18-20

	<i>материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.</i>			
3	<p>При обследовании установлено, что в кабинетах начальных классов 107, 106, 103 отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды, что не соответствует п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». П.3.4.13. <i>Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.</i></p>	выполнено	Установлены раковины в кабинетах № 107, 106, 103	Приложение № 2 фото № 21-26

Заместитель директора по АХР



Н. А. Шабалина