

Отчет о выполнении нарушений по предписанию № 195 от 30.11.2023г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югра
Территориальный отдел в городе Сургуте и Сургутском районе

| № п / п | Выявленные нарушения | Срок исполнени я | Отметка по устранению нарушений. Мероприятия, мероприятия, проведенные на дату предоставления отчета по каждому пункту | Ответственный исполнитель |
|------------------|---|----------------------------|--|--|
| | <p><i>Площадка для сбора отходов не оборудована ограждением с 3-х сторон высотой не менее 1 м, что не соответствует требованиям п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»: «На территориях городских и сельских поселений (далее - населенные пункты) в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами 1 должны быть обустроены 2 контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) 3 или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки). Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Специальные площадки должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра», п.2.2.3 СП 2.4.3648-20: «На</i></p> | <p>30.12.2023 года</p> | <p>Не выполнено Работы запланированы МКУ "ДЭАЗиИС" на 2024 год в соответствии с письмом № 19-02-3332/2 от 12.10.2023г. приложение №1 пакет копий писем 11 л.</p> | <p>Директор заместитель директора по АХР</p> |

| | | | |
|---|----------------------------|--|--|
| <p>собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрываемыми крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки».</p> | | | |
| <p><i>На момент обследования в раздевалке для мальчиков при спортивном зале имеется дефект потолка, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».</i></p> | <p>30.12.2023 года</p> | <p>Не выполнено Выполнение работ планирует МКУ "ДЭАЗиИС". Направлены письма в МКУ "ДЭАЗиИС" № СЕНЛ-01-921/3 от 24.08.2023г. № СЕНЛ-01-1274/3 от 16.11.2023г., № СЕНЛ-01-1332/3 от 01.12.2023г. приложение №2 пакет копий писем 10 л.</p> | <p>Директор заместитель директора по АХР</p> |
| <p>Производственная мощность учебных кабинетов №№102, 104, 107, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 404, 407, 408, 409 не соответствует необходимому (по площади на одного обучающегося) списочному составу детей, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.п. 3.4.14: «Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки</p> | <p>30.12.2023 года</p> | <p>Направлено письмо в адрес департамента образования № СЕНЛ-01-1424/3 от 22.12.2023г. приложение №3 пакет копий 2 л.</p> | <p>Директор</p> |

| | | | |
|--|-----------------|--|---|
| дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом:- не менее 2,5м ² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;». | | | |
| <i>Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.0001.510820) №34432.23 от 28.11.2023. дезинфицирующий раствор ДП-Дихлор 0,015% не соответствует заявленной концентрации (дезинфицирующий раствор ДП-Дихлор 0,015% имеет концентрацию - 0,009%), что не соответствует п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением».</i> | 30.12.2023 года | Выполнено Проведены совещания с техническим персоналом 22.11.2023г., 13.12.2023г. Вынесено дисциплинарное взыскание на уборщика служебных помещений. Приказ № 03-02-208 от 22.12.2023г. приложение №4 пакет копий 10 л. | заместитель директора по АХР |
| <i>Согласно графику питания учащихся в столовой МБОУ «Сургутский естественно-научный лицей» с 9.40 до 10.00 - питаются учащиеся 7 а, 7г, 8б, 8в, 8г, 9в и льготная категория (завтрак) - 144 обучающихся, посадочных мест в столовой на момент обследования 142, что не соответствует требованиям п.п. 3.4.3 СП 1.2.3648-20: «Для всех обучающихся должны быть созданы условия для организации питания. Количество мест в обеденном зале должно обеспечивать организацию питания всех обучающихся в течение не более трех перемен, во вновь строящихся и реконструируемых - не более чем в две перемены. Число одновременно питающихся детей не должно превышать количество посадочных мест в обеденном зале по проекту».</i> | 30.12.2023 года | Выполнено Внесены корректировки в график питания (накрытий) приложение №5 пакет копий 1л | социальный педагог |
| <i>Учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе для 7в класса составила 33 часа (норматив - до 32 ч), что не соответствует требованиям табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Требования к организации образовательного процесса».</i> | 30.12.2023 года | Выполнено Внесены корректировки в расписание 7В класса приложение №6 пакет копий 1л | Директор заместитель директор по УВР |
| <i>Основная нагрузка в 7а, 8в и в 8г приходится на среду и четверг, что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20: «При реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-</i> | 30.12.2023 года | Выполнено Внесены корректировки в расписание 7А, 8В, 8Г | Директор заместитель директор по УВР |

эпидемиологические требования: Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг».

Директор

